

リコール届出番号	2799
リコール開始日	平成23年 9月 8日
対象車両	大型特殊自動車:FG15PXI、FG25PXI、FG30PXI の3車種 小型特殊自動車:FG09PXI、FG10PXI、FG14PXI、FG15PXI、FG18PXI、FG20PXI FG20PXI、FG25PXI の8車種
型式	EBT-G1L、EBT-G2K、EBT-G3G、EBT-SG1J、EBT-SG2H の5型式
対象車の含まれる車体番号	G1L-10326 :1台 G2K-10050 :1台 G3G-10060 ~ G3G-10144 :6台 SG1J-10011 ~ SG1J-10117 :70台 SG2H-10012 ~ SG2H-10080 :33台
製作出荷期間	平成20年9月2日～平成23年7月27日
対象車(車検車)の台数	111台
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料フィルタ)
不具合内容及び、原因	燃料タンクと原動機の上に配置されている燃料フィルタにおいて、フィルタケースのカシメが不十分なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該カシメ部から燃料が漏れるおそれがあります。
改善措置の内容	全車両、燃料フィルタ、クランプ、スペシャルワッシャ及び燃料ホースを対策品に交換致します。
改修作業時間	約30分
お客様へのお願い	是正の準備が出来次第、弊社各販売店よりご連絡をさせていただきますので、暫くお待ちくださいます様、お願い申し上げます。

本改善措置に対するお問い合わせ先

住友ナコ マテリアル ハンドリング株式会社
品質保証部
電話番号 : 0562 - 48 - 5275 (直通)
営業時間 : 月曜日～金曜日(祝日、お盆、年末年始を除く)
9:00～12:00、12:45～16:45