


リコール届出番号	3729
リコール開始日	平成27年12月25日
対象車両	大型特殊自動車：FD25PXIII、FD35PXIII の2車種 小型特殊自動車：FD20PXIII、FD25PXIII、FD30PXIII の3車種
型式	YDN-D2N、YDN-D3K、YDN-SD2G、SD3B の4型式
対象車の含まれる車体番号	D2N-00041、D3K-00027、SD2G-00011、SD2G-00012、SD3B-00011、SD3B-00012
製作出荷期間	平成27年10月19日～平成27年11月17日
対象車(車検車)の台数	6台
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料配管)
不具合内容及び、原因	フォークリフトの燃料装置において、燃料配管の設計が不適切なため、燃料配管内で気泡が発生することがあります。そのため、エンジン停止中に気泡どうしが結合してエア溜まりができ、始動直後にエア溜まりがエンジン内部に入り、エンストするおそれがあります。
改善措置の内容	全車両、燃料フィルターを対策品に交換するとともに、燃料配管の取り回しを変更致します。
改修作業時間	約 180分
お客様へのお願い	是正の準備が出来次第、弊社各販売店よりご連絡をさせていただきますので、暫くお待ちくださいます様、お願い申し上げます。

## 改善箇所説明図



### 本リコール措置に関するお問い合わせ先

住友ナコ マテリアル ハンドリング株式会社  
品質保証部  
電話番号：0562-48-5275 (直通)  
営業時間：月曜日～金曜日(祝日、お盆、年末年始を除く)  
9:00～12:00、12:45～16:45